非構造部材を有する実大 RC 造架構の静的載荷実験 その2 RC 構造躯体の実験結果

			正会員	○前田 匡樹*1	正会員	藤田	起章*2
RC 造	実大架構	静的載荷実験	正会員	Alex Shegay* ³	正会員	参川	朗* ⁴
耐震壁	せん断破壊	ひび割れ	正会員	西村 康志郎*5	正会員	吉敷	祥一*5

1. はじめに

その2では構造部材に関する実験結果について示す。

2. 荷重変形関係

試験体の荷重変形関係を図 - 1 に示しめす。コンク リートのひび割れは、耐震壁は0.1%から、柱梁は0.3% の層間変形角から発生した。架構全体は層間変形角 1.0%で最大層せん断力に達し、その時の層せん断力は 1626kN であった。層間変形角が 1.0%を超えると、耐震 壁のせん断破壊によって架構の耐力が徐々に低下した。 柱は層間変形角 1.5%で曲げ降伏し、試験体は完全な降 伏メカニズムを形成した。耐震壁終局後の残留層せん断 力は、層間変形角 3.0%で最小強度 1232kN (最大値の 76%)となり、その後緩やかに上昇した。層間変形角が 4%を超えると、柱の強度上昇の割合が壁の強度低下の 割合よりも大きくなり、層せん断力が増加するようにな った。最終的に層間変形角 7.0%で最大強度の 90%に到 達した。耐震壁の損傷は著しくコンクリートが大きく脱 落し、載荷終了時に耐震壁が垂直方向に約35mm 収縮し ていた。耐震壁には載荷装置によって一定軸力を加えて いたが、耐震壁が破壊した後は梁を伝わり柱に再分配さ れた可能性がある。

3. 構造躯体の損傷状況

柱、梁、耐震壁の層間変形角 0.1%(ひび割れ発生時)、 0.5%(耐震壁横筋降伏時)、1.5%(降伏メカニズム発生 時)、2.0%(せん断強度低下発生時)、3.0%(最低強せ ん断強度時)の写真を図 - 2に示す。さらに、各載荷 サイクルごとの損傷のまとめを表 - 1にまとめた。

0.1%の層間変形角では、耐震壁の下半分にのみ曲げ ひび割れが生じ、曲げ変形が支配的な変形性状であった。 0.33%の層間変形角で、耐震壁は平均間隔約 100mm で 全高にひび割れが生じた。梁柱は、それぞれ端部から 2D と 1.5D の距離でひび割れが発生した(D は部材せい)。0.5%の層間変形角では、耐震壁のせん断ひび割れ の幅が壁の中央部分で大幅に増加し、柱梁のひび割れは それぞれ、部材せい D の 1/3 程度まで増加した。0.67% で、耐震壁のすべての横補強筋が降伏し、全体的な剛性 が著しく低下し、耐震壁はせん断降伏した。1.5%の層 間変形角で、耐震壁の圧縮端でコンクリートの広い領域 が剥離し始めた。また、ピーク時および除荷時の荷重状 態でひび割れ幅が 15mm および 7mm まで増加した。耐 震壁の損傷が顕著となり、架構全体の強度も低下した。



表 - 1 各サイクルの損傷

****		せん断強度	
▼12₩	国安な悟道損傷 	正側/負側[kN]	
0.1%	耐震壁の曲げひび割れ発生	543.9/529	
0.3%	耐震壁のせん断ひび割れ発生	1078/1064	
	柱梁の曲げひび割れ発生		
0.5%	柱のひび割れが高さの1/3に達した	1378/1354	
	耐震壁の4段目と6段目の横補強筋降伏		
0.67%	耐震壁の圧縮端で鉛直ひび割れ発生	1531/1562	
	耐震壁のすべての補強筋降伏		
	耐震壁の東端の1段目主筋降伏		
1.0%	耐震壁の横補強筋露出	1626/1652	
	梁の東端下部主筋降伏		
	耐震壁の西端の1段目主筋降伏		
	最大せん断強度に至った		
1.5%	耐震壁の下部で剥落	1616/1604	
	梁の東端のすべての主筋降伏		
	耐震壁の東端の3段目主筋降伏		
	東西柱の下部全ての主筋降伏		
	→降伏メカニズム形成		
2.0%	耐震壁の中央に剥落	1516/1481	
	耐震壁の下部で主筋が露出し、座屈		
	柱の下部30mmで剥落		
	柱梁全ての主筋降伏		
	耐震壁の主筋3段目以外降伏せず		
2.5%	耐震壁の中央の剥落増加	1463/1389	
	柱と梁の剥落面積は変わらない		
3.0%	耐震壁の中央の剥落増加	1381/1316	

Static Loading Test of Full-Scale RC Specimen with Non-Structural Elements Part2 Structural Performance of the RC Frame

MAEDA Masaki, FUJITA Kisho, Alex SHEGAY, MIKAWA Akira, NISHIMURA Koshiro and KISHIKI Shoichi



(c) 柱(西側、南面) 図 - 2 各部材の損傷状態

2.0%の変形角では、梁端とスラブでひび割れに沿って 剥離が始まった。耐震壁の中央部で剥離が激しくなり、 補強筋と主筋が露出した。コンクリートは、壁脚部から 高さ 400mm の圧縮端領域で剥離し、横補強筋の 1 ピッ チ分で座屈した主筋が露出した。コンクリートの剥離と 耐震壁の端での主筋の座屈は、間仕切壁の LGS 下地に よってある程度拘束されていると考えられる。柱でも脚 部から30mm内で剥離が観察された。耐震壁の損傷によ り、前のサイクルから全体の強度が7%低下した。2.5% の層間変形角で、梁の下の剥離は、端部から約 100mm まで増加したが、柱の剥離は増加しなかった。耐震壁の 中央部分と端部でさらに剥離が発生し、損傷区間で局所 的に変形した主筋が露出した。3.0%の層間変形角では、 耐震壁は、反対側まで透けて見える程度まで、コンクリ

ートが剥落した。最終的に、耐震壁の損傷は特に中央の 領域で顕著で、耐力を喪失していると思われるが、架構 全体のせん断力は安定しており、架構が不安定になるこ とはなかった。

4. まとめ

その2では構造躯体に関する実験結果について説明し た。耐震壁は貫通するほどの大きい損傷があっても、最 大せん断耐力の最大 50%を維持できることが分かった。 これは、耐震壁のコンクリートの剥離や主筋座屈に対し て間仕切り壁がある程度の拘束の影響を与えたため、耐 震壁の強度低下が激しくなくなったと考えられる。 謝辞

本研究は、JST 産学共創プラネットフォーム共同研究 推進プログラム (JSMJOP1723) によるものです。

- 教授・博士 (工学)
- *1 東北大学大学院工学研究科 *2大林組(元東北大学)
- *3 東京工業大学科学技術創成研究院 助教・Ph.D
- *4 東北大学大学院工学研究科 博士課程前期
- *5 東京工業大学科学技術創成研究院 准教授・博士(工学)
- *1 Prof., Graduate School of Eng., Tohoku Univ., Dr. Eng
- *² Obayashi Corporation (Graduate student of Tohoku Univ.)
- *3 Assistant Prof., Tokyo Institute of Technology, Ph.D
- *4 Graduate Student, Graduate School of Eng., Tohoku Univ.
- *5 Associate Prof., Tokyo Institute of Technology, Dr. Eng